


terdapat kemiringan dengan arah menuju tepi pantai marina seperti gambar dibawah.



Gambar 47. Kondisi topografi pada tapak
Sumber : dokumentasi pribadi



Gambar 48. Potongan tanah pada tapak
Sumber : google earth