



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pengolahan data dan analisa evaluasi kinerja layanan gedung parkir terhadap parkir di sepanjang Jalan Pandanaran, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Volume maksimum jam sibuk pada hari kerja di gedung parkir sebesar 38 unit kendaraan terjadi pukul 13.00-14.00 dan kawasan kuliner sebesar 18 unit kendaraan terjadi pukul 09.00-10.00. Volume maksimum jam sibuk pada hari libur di gedung parkir sebesar 12 unit kendaraan terjadi pukul 11.00-12.00 dan kawasan kuliner sebesar 45 unit kendaraan terjadi pukul 09.00-10.00.
2. Penggunaan Gedung Parkir Pandanaran berdasarkan kinerja parkir tertinggi pada hari kerja sebesar 25,68 % dari total kapasitas gedung parkir sedangkan kawasan kuliner pada hari libur sebesar 150 % dari total kapasitas parkir kawasan kuliner. Berdasarkan data tersebut Gedung Parkir Pandanaran tidak berfungsi optimal.
3. Total kebutuhan parkir pada jam sibuk di hari kerja sebanyak 56 unit kendaraan dan pada hari libur sebanyak 57 unit kendaraan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui kinerja gedung parkir mampu menampung total kebutuhan parkir karena memiliki kapasitas sebesar 148 unit kendaraan
4. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kawasan kuliner yang pernah menggunakan gedung parkir, semua responden merasa tidak nyaman dan tidak ingin menggunakan gedung parkir kembali karena akses manuver kendaraan yang buruk. Selain itu terdapat faktor lainnya yaitu akses pejalan kaki yang tidak nyaman, fasilitas gedung yang rusak (lift) dan jarak dengan kawasan kuliner yang jauh.
5. Berdasarkan hasil survei wawancara dengan petugas parkir kawasan kuliner apabila kapasitas parkir pada kawasan kuliner tidak mencukupi maka dialihkan ke daerah pasar kembang yang berada pada Jalan Kyai Saleh dan pada Toko Pand's yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kawasan kuliner.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari penelitian diatas, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Permasalahan sulitnya manuver kendaraan perlu segera diatasi, solusi yang dapat diterapkan yaitu membuat jalur baru untuk tikungan tertentu dengan menghilangkan beberapa tempat parkir kendaraan.
2. Memberikan rambu petunjuk untuk pengunjung kawasan kuliner untuk memarkirkan kendaraan pada gedung parkir, yang dapat dilihat saat memasuki Jalan Pandanaran.
3. Pengelola gedung parkir perlu melakukan peningkatan dan perbaikan fasilitas penunjang antara lain memberi petunjuk pengunjung kawasan kuliner untuk memarkirkan kendaraan di gedung parkir, perbaikan fasilitas lift pada gedung dan lift pada jembatan penyebrangan, memberikan petunjuk jalur menuju jembatan penyebrangan atau kawasan kuliner.
4. Melakukan relokasi atau membuat cabang baru pada toko kawasan kuliner sehingga mengurangi kepadatan yang terjadi di Jalan Pandanaran.