



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Secara garis besar Perencanaan Struktur Gedung Hotel Ajie Mulya Jalan Dr Cipto 198 Semarang meliputi:

1. Struktur atap menggunakan dak dengan mutu beton K350.
2. Pelat lantai *basement* 30 cm, Pelat lantai 1 – lantai 8 15 cm, dan 12 cm untuk pelat atap.
3. Struktur utama portal didesain dengan menggunakan mutu beton $f'_c = 29 \text{ MPa}$ dan mutu baja $f_y = 390 \text{ MPa}$ untuk tulangan utama dan $f_y = 240 \text{ MPa}$. Berikut adalah dimensi struktur portal:
 - a. Balok
 - 1) $20 \times 30, 20 \times 40, 30 \times 50, 35 \times 65 \text{ cm}$ untuk lantai 1 dan 2
 - 2) $20 \times 30, 20 \times 40, 30 \times 50, 35 \times 65 \text{ cm}$ untuk lantai 3 sampai dengan lantai atap
 - b. Balok bordes tangga $20 \times 40 \text{ cm}$
 - c. Kolom utama
 - 1) $100 \times 100 \text{ cm}$ untuk lantai *basement* dan lantai 1
 - 2) $80 \times 80 \text{ cm}$ untuk lantai 2
 - 3) $70 \times 70 \text{ cm}$ untuk lantai 3
 - d. Pondasi = tiang pancang Ø 50 cm



-
4. Hasil rekapitulasi rencana anggaran biaya perencanaan Struktur Gedung Hotel Ajie Mulya Jalan Dr Cipto 198 Semarang adalah sebesar Rp. 26.647.000.000,-

7.2 Saran

Saran-saran yang bisa kami berikan untuk lebih menyempurnakan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Perencanaan suatu gedung harus benar-benar diperhatikan beban-beban yang terdapat didalamnya. Hal itu diperhitungkan supaya bangunan tersebut tidak mengalami kegagalan dan umumnya sesuai rencana.
2. Asumsi gaya-gaya harus direncanakan dulu sebelum memulai melakukan perhitungan.
3. Perhitungan untuk anggaran biaya harus diperhatikan supaya nilai dari gedung tersebut sesuai dengan realitanya.