


Tugas Akhir

**PERBAIKAN KOLOM BETON DENGAN
BAHAN TAMBAH LEM BETON MENGGUNAKAN
METODE MODIFIED GROUTING**

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Pendidikan Tingkat Sarjana
Strata 1 (S-1) Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh:

Antoni Yuliyana

12.12.0037

Dwidy Satrio Wicaksono


12.12.0043

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2016

	PERPUSTAKAAN Universitas Katolik Soegijapranata
No. Inv.	655/TA/TS/16
Tanggal	6/16
Paraf	12

Lembar Pengesahan Tugas Akhir
**PERBAIKAN KOLOM BETON DENGAN
BAHAN TAMBAH LEM BETON MENGGUNAKAN
METODE MODIFIED GROUTING**




Disusun Oleh:

Antoni Yuliyana 12.12.0037

Dwidy Satrio Wicaksono 12.12.0043

Telah diperiksa dan setujui,
Semarang, *26 September 2016*

Dosen Pembimbing I


Dr. Rr. M.I. Retno Susilorini, ST., MT.

Dosen Pembimbing II


Dr. Ir. Djoko Suwarno, M.Si

Lembar Pengesahan Tugas Akhir
PERBAIKAN KOLOM BETON DENGAN
BAHAN TAMBAH LEM BETON MENGGUNAKAN
METODE MODIFIED GROUTING



Disusun Oleh:

Antoni Yuliyana	12.12.0037
Dwidly Satrio Wicaksono	12.12.0043

Telah diperiksa dan setuju,
Semarang, 26 September 2016

Dosen Penguji II

Daniel Hartanto, S.T., M.T

Dosen Penguji III

Ir. Budi Setiyadi, M.T.

Dosen Penguji I

Dr. Rr. M.I. Retno Susilorini, S.T., M.T.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor: 0047/SK.rek/X/2013

Tanggal: 07 Oktober 2013

Tentang: **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini kami menyatakan bahwa dalam laporan tugas akhir yang berjudul **“Perbaikan Kolom Beton Dengan Bahan Tambah Lem Beton Menggunakan Metode *Modified Grouting*”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk laporan tugas akhir, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa laporan tugas akhir ini sebagian atau seluruhnya hasil plagiasi, maka kami rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Semarang, 26 September 2014

Mahasiswa I


METERAI TEMPEL
38AC3AD709407024
6000
ENAM RIBURUPIAH
Lilydia
(NIM: 12.12.0037)

Mahasiswa II


METERAI TEMPEL
D660AD7709407029
6000
ENAM RIBURUPIAH
Lilydy Satrio Wicaksono
(NIM: 12.12.0043)



016/00/UNIKA/TS/R-QSR/III/07

Nama : Antoni Yuliana, Dwiidy. Satrio . w. NIM : 12.12.0037 ; 12.12.005
 MT Kuliah : Tubas Akhir (Proposal) Semester : VIII
 Dosen : Dr. Rr. M. I. Retno Susilornini, S.T., M.T. Dosen Wali :
 Asisten :
 Dimulai :
 Selesai : Nilai :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAP
1.	7 Maret 2016	- Penjelasan Membuat Bab I, II, III (Pendahuluan, Angkasan Pustaka & Metode Penelitian)	
2.	22 Maret 2016	- Revisi Bab I : Tujuan Penelitian dan Batasan Penelitian.	
3.	28 Maret 2016	- Revisi BAB II : Pisahkan keretakan Beton dengan pengertian Grouting, serta Gambar Metode Grouting.	
4.	1 April 2016	- Revisi BAB II : Tambahkan pengertian Hammer test beserta cara kerjanya + Rumus.	
5.	7 April 2016	- Lanjut ke BAB III.	
6.	13 April 2016	- Revisi BAB III : Memperbaiki diagram alir, Penulisan Tabel.	
7.	19 April 2016	- Revisi BAB III : Perbaiki penulisan sumber dan tambahkan cara pengerjaan.	
8.	28 April 2016	- Perbaiki cara penulisan, buat daftar isi, lembar pengesahan, dll.	
9.	4 Mei 2016	Acc, Proposal bisa diseminarkan	

Semarang,.....

Dosen/Asisten

ACC

v



016/00/UNIKA/TS/R-QSR/III/07

Nama : Antoni Yuliana - Dwidy Satrio . w . NIM : 12 12 0037 ; 12 12 - C
 MT Kuliah : Tubas Akhir (Draft) Semester :
 Dosen : Dr. Pr. M. I. Petro Sasilorini, S.T., MT. Dosen Wali :
 Asisten :
 Dimulai :
 Selesai : Nilai :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAP
1.	26 Mei 2016	Masukkan hasil Pengujian - Pengujian Abtekat kasar - Pengujian semen - Pengujian Abtekat Halus	
2.	2 Juni 2016	Hasil Percobaan Utama maupun Pra Percobaan di masukkan ke bab 4.1 Hasil sedangkan 4.2. Pembahasan merata.	
3.	7 Juni 2016	Perbaiki diagram Agar mudah dibaca.	
4.	16 Juni 2016	- Tampilkan kode benda uji - chart dibuat Agar mudah dibaca.	
5.	22 Juni 2016	- Bandingkan hasil kuat tekan Percobaan Utama menurut zona tambahan dilapangan.	
6.	8 Juni 2016	Tambahan Perbandingan kuat tekan tereta Antara Sulung dan Picing Gading.	
7.	15 Juni 2016	Masuk ke bab V - kesimpulan dan saran.	
8.	25 Juli 2016	- cek lampiran, lampiran diberi keterangan.	
9.	3 Agustus 2016	- Draft dapat di seminarikan.	

Semarang.....
 Dosen/ Asisten

ACC



016/00/UNIKA/TS/R-QSR/III/07

Nama : Antoni Yurana ; Dwidy Satrio W.
 MT Kuliah : Tugas Akhir
 Dosen : Dr. Ir. Djau Sunarno, M.Si
 Asisten :
 Dimulai :
 Selesai :

NIM : 12.12.0037 ; 12.12.0093
 Semester : ~~VI~~ VIII
 Dosen Wali :

Nilai :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAP
1.	4 Mei 2016	Jak teks dan kawat belakang diperbaiki	<i>[Signature]</i>
2.	7 Mei 2016	lokasi penelitian diogram di perbaiki	<i>[Signature]</i>
3.	9 Mei 2016	Sumber & Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>
4.	10 Mei 2016	Acc w representasikan	<i>[Signature]</i>
5.	26 Juli 2016	Part IV diperbaiki gambar dan skema hury. Pembahasan diperbaiki kalimat	<i>[Signature]</i>
6.	02 Agustus 2016	Acc untuk pendaftaran ujian draft.	<i>[Signature]</i>
7.	31 Agustus 2016	Acc untuk pendaftaran ujian TA	<i>[Signature]</i>

Semarang.....

Dosen/ Asisten

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kebaikan-Nya sehingga laporan tugas akhir yang berjudul **“Perbaikan Kolom Beton Dengan Bahan Tambah Lem Beton Menggunakan Metode *Modified Grouting*”** dapat diselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi strata 1 (S-1) Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Soegijapranata.

Laporan tugas akhir ini disusun dengan melewati beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak sebagai pendukung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Rr. M.I. Retno Susilorini, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing pertama yang memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan laporan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. Ir. Djoko Suwarno, M.Si. selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membantu dalam memeriksa dan melengkapi kekurangan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Daniel Hartanto, S.T., M.T. selaku Penguji kedua yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Ir. Budi Setiyadi, M.T. selaku Penguji ketiga yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
5. Ayah, Ibu, dan Kakak-kakak tersayang atas dukungan dan semangat yang telah diberikan. Teman-teman teknik sipil Unika Soegijapranata angkatan 2012 atas dukungan dalam pembuatan tugas akhir.
6. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang berguna untuk laporan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi kalangan Teknik Sipil.

Semarang, September 2016

Pemulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR	iv
LEMBAR ASISTENSI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Pembatasan Masalah	3
1.4 Lokasi Penelitian	3
1.4.1 Lokasi Penelitian Desa Sriwulan	3
1.4.2 Lokasi Penelitian Perumahan Pucang Gading	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerusakan Beton	6
2.2 <i>Grouting</i> dan <i>Modified Grouting</i>	8
2.3 Beton	9
2.4 Mortar	12
2.5 Agregat Kasar	13
2.6 Agregat Halus	13
2.7 Semen	15
2.8 Bahan Tambah (<i>Admixture</i>)	16
2.9 Lem Beton	17
2.10 Air	18
2.11 Air Laut	19
2.12 Rob	19
2.13 Landasan Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Diagram Alir Penelitian	21
3.2 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir	22
3.3 Jalannya Penelitian	23
3.4 Pengujian Bahan	26
3.5 Benda Uji	27
3.5.1 Benda Uji Pra Percobaan	27
3.5.2 Benda Uji Perobaan Utama	28
3.5.3 Jumlah Benda Uji dan Jenis Perawatanya	29
3.6 Tata Cara pengujian Benda Uji Kuat Tekan Kubus Mortar	31
3.7 Tata Cara pengujian Benda Uji Kuat Tekan Kolom	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil	34
4.1.1 Pengujian Bahan	34
4.1.1.1 Pengujian Bahan Agregat Kasar	34
4.1.1.1.1 Kadar Air	34
4.1.1.1.2 Berat Volume	35
4.1.1.2 Pengujian Bahan Agregat Halus	37
4.1.1.2.1 Kandungan Lumpur (Sistem Kocokan).....	37
4.1.1.2.2 Kandungan Zat Organik (Sistem Kocokan) dengan NaOH	38
4.1.1.2.3 Kadar Air	39
4.1.1.2.4 Berat Volume	40
4.1.1.2.5 <i>Specific Gravity</i>	41
4.1.1.2.6 Analisa Saringan Agregat Halus	43
4.1.1.3 Pengujian Bahan Semen	47
4.1.1.3.1 Pengikatan Awal Semen	47
4.1.1.3.2 Konsistensi Normal Semen	49
4.1.2 Pengujian Pra Percobaan	52
4.1.2.1 Hasil Pengujian dan Analisis Kuat Tekan Mortar Kontrol Pra Percobaan	52
4.1.2.2 Hasil Pengujian dan Analisis Kuat Tekan Mortar Pra Percobaan Umur 7 Hari dengan Bahan Tambah Lem Beton	55
4.1.2.3 Hasil Pengujian dan Analisis Kuat Tekan Mortar Pra Percobaan Umur 14 Hari dengan Bahan Tambah Lem Beton	59
4.1.2.4 Hasil Pengujian dan Analisis Kuat Tekan Mortar Pra Percobaan Umur 28 Hari dengan Bahan Tambah Lem Beton	62
4.1.3 Pengujian Percobaan Utama	65
4.1.3.1 Hasil Nilai Lenting <i>Hammer Test</i> pada Kolom Beton ditambah dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% di Daerah Sayung dan Pucang Gading pada Umur 7 Hari	65
4.1.3.2 Hasil Nilai Lenting <i>Hammer Test</i> pada Kolom Beton ditambah dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% di Daerah Sayung dan Pucang Gading pada Umur 14 Hari	68
4.1.3.3 Hasil Nilai Lenting <i>Hammer Test</i> pada Kolom Beton ditambah dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% di Daerah Sayung dan Pucang Gading pada Umur 28 Hari	70
4.2 Pembahasan	72
4.2.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar setiap Komposisi 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%.....	72
4.2.1.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar Komposisi	


0.1%.....	72
4.2.1.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar Komposisi 0.25%.....	73
4.2.1.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar Komposisi 0.5%.....	74
4.2.1.4 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar Komposisi 1%.....	75
4.2.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar untuk setiap 7, 14 dan 28 Hari.....	76
4.2.2.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar 7 Hari dengan bahan Tambah Lem Beton dirawat dengan Air Laut dan Air Tawar.....	77
4.2.2.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar 14 Hari dengan bahan Tambah Lem Beton dirawat dengan Air Laut dan Air Tawar.....	78
4.2.2.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar 28 Hari dengan bahan Tambah Lem Beton dirawat dengan Air Laut dan Air Tawar.....	79
4.2.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Kolom di Sayung dan Pucang Gading setiap 7, 14 dan 28 Hari.....	80
4.2.3.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Kolom 7 Hari dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% di Sayung dan Pucang Gading.....	80
4.2.3.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Kolom 14 Hari dengan Bahan Tambah Lem Beton di Sayung 1% dan Pucang Gading.....	81
4.2.3.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Kolom 28 Hari dengan Bahan Tambah Lem Beton di Sayung 1% dan Pucang Gading.....	82
4.2.4 Analisa Kuat Tekan Rerata Hasil Pengujian Mortar Kontrol, Mortar dengan bahan tambah Lem Beton dan Percobaan Utama Kolom Beton dengan Bahan Tambah Lem Beton.....	83
4.2.4.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar Kontrol..	83
4.2.4.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Mortar dengan Bahan Tambah Lem Beton.....	84
4.2.4.3 Hasil Pengujian Kuat Tekan Rerata Kolom Beton.....	85
4.2.5 Persentase Kenaikan Kuat Tekan Mortar dan Kolom Beton	86
4.2.5.1 Persentase Kenaikan Kuat Tekan Rerata Mortar Kontrol dengan Kuat Tekan Rerata Mortar Lem Beton Umur 7, 14 dan 28 hari.....	86
4.2.5.2 Persentase Kenaikan Kuat Tekan Rerata Kolom Beton Umur 7, 14 dan 28 hari.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.1.1 Kesimpulan Mortar.....	88

5.1.2 Kesimpulan Kolom.....	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lebar Retak Minimum yang diijinkan	6
Tabel 2.2 Hubungan Antara Kekuatan Tekan, Lentur dan Tarik Beton.....	11
Tabel 2.3 Penggunaan dan Penyiapan Mortar	12
Tabel 2.4 Batasan Gradasi Agregat Halus	14
Tabel 2.5 Klasifikasi Semen Portland Utama	15
Tabel 2.6 Persentase Kadar Air Laut.....	19
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir.....	22
Tabel 3.2 Uji Mortar dengan bahan Tambah Lem Beton	29
Tabel 3.3 Komposisi Campuran untuk Perbaikan Kolom Beton	30
Tabel 3.4 Perbandingan Berat Komposisi untuk Perbaikan Kolom Beton.....	30
Tabel 4.1 Analisa Saringan	46
Tabel 4.2 Pengikatan Awal Semen Jarum Vitcat 1 mm	48
Tabel 4.3 Konsistensi Normal Semen Jarum Vitcat 10 mm	51
Tabel 4.4 Persentase Kenaikan Mortar	87
Tabel 4.5 Persentase Kenaikan Kolom Beton.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Lokasi Penelitian Desa Sriwulan.....	4
Gambar 1.2	Tempat Penelitian di Desa Sriwulan.....	4
Gambar 1.3	Kolom Beton yang <i>digrouting</i>	5
Gambar 1.4	Lokasi Penelitian Perumahan Pucang Gading.....	5
Gambar 2.1	Contoh Kerusakan <i>Cracks</i> (retakan) pada Kolom Beton	7
Gambar 2.2	Kerusakan Kolom Beton <i>Void</i>	7
Gambar 2.3	Kerusakan Kolom Beton <i>Honeycomb</i>	8
Gambar 2.4	Kolom Sebelum dan Sesudah <i>digrouting</i>	9
Gambar 2.5	Faktor yang Berpengaruh Terhadap Beton	10
Gambar 3.1	Diagram Alir Penelitian.....	22
Gambar 3.2	Pekerjaan Pemasangan Bekisting pada Kolom Beton.....	25
Gambar 3.3	Pekerjaan <i>Grouting</i> dan Pembongkaran Bekisting	26
Gambar 3.4	Benda Uji Kubus Mortar	28
Gambar 3.5	Benda Uji Utama Kolom Beton.....	28
Gambar 3.6	<i>Compresson Machine CE-175</i>	31
Gambar 3.7	Titik penembakan <i>Hammer Test</i>	32
Gambar 3.8	Set Alat <i>Hammer Test</i>	33
Gambar 4.1	Diagram Pengujian Pengikatan Awal Semen.....	48
Gambar 4.2	Diagram Pengujian Pengikatan Normal Semen.....	51
Gambar 4.3	Kuat Tekan Mortar Kontrol Umur 7, 14 dan 28 Hari dirawat dengan Air Laut.....	52
Gambar 4.4	Kuat Tekan Mortar Kontrol Umur 7, 14 dan 28 Hari dirawat dengan Air Tawar.....	54
Gambar 4.5	Kuat Tekan Mortar Pra Percobaan dengan Bahan Tambah Lem Beton Umur 7 Hari dirawat dengan Air Laut	55
Gambar 4.6	Kuat Tekan Mortar Pra Percobaan dengan Bahan Tambah Lem Beton Umur 7 Hari dirawat dengan Air Tawar.....	57
Gambar 4.7	Kuat Tekan Mortar Pra Percobaan dengan Bahan Tambah Lem Beton Umur 14 Hari dirawat dengan Air Laut.....	59
Gambar 4.8	Kuat Tekan Mortar Pra Percobaan dengan Bahan Tambah Lem Beton Umur 14 Hari dirawat dengan Air Tawar.....	61
Gambar 4.9	Kuat Tekan Mortar Pra Percobaan dengan Bahan Tambah Lem Beton Umur 28 Hari dirawat dengan Air Laut.....	62
Gambar 4.10	Kuat Tekan Mortar Pra Percobaan dengan Bahan Tambah Lem Beton Umur 28 Hari dirawat dengan Air Tawar.....	63
Gambar 4.11	Nilai Lenting <i>Hammer Test</i> pada Kolom Percobaan Utama dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% Umur 7 hari di daerah Sayung.....	65
Gambar 4.12	Nilai Lenting <i>Hammer Test</i> pada Kolom Percobaan Utama dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% Umur 7 hari di daerah Pucang Gading	67
Gambar 4.13	Nilai Lenting <i>Hammer Test</i> pada Kolom Percobaan Utama dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% Umur 14 hari di daerah Sayung.....	68

Gambar 4.14 Nilai Lenting <i>Hammer Test</i> pada Kolom Percobaan Utama dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% Umur 14 hari di daerah Pucang Gading	69
Gambar 4.15 Nilai Lenting <i>Hammer Test</i> pada Kolom Percobaan Utama dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% Umur 28 hari di daerah Sayung	70
Gambar 4.16 Nilai Lenting <i>Hammer Test</i> pada Kolom Percobaan Utama dengan Bahan Tambah Lem Beton 1% Umur 28 hari di daerah Pucang Gading	71
Gambar 4.17 Kuat Tekan Rerata Mortar Komposisi 0.1%.....	72
Gambar 4.18 Kuat Tekan Rerata Mortar Komposisi 0.25%.....	74
Gambar 4.19 Kuat Tekan Rerata Mortar Komposisi 0.5%.....	75
Gambar 4.20 Kuat Tekan Rerata Mortar Komposisi 1%	76
Gambar 4.21 Kuat Tekan Rerata Mortar 7 Hari dengan bahan Tambah Lem Beton dirawat dalam Air Laut dan Air Tawar	77
Gambar 4.22 Kuat Tekan Rerata Mortar 14 Hari dengan bahan Tambah Lem Beton dirawat dalam Air Laut dan Air Tawar	78
Gambar 4.23 Kuat Tekan Rerata Mortar 28 Hari dengan bahan Tambah Lem Beton dirawat dalam Air Laut dan Air Tawar	79
Gambar 4.24 Kuat Tekan Rerata Kolom 7 Hari dengan bahan Tambah Lem Beton	80
Gambar 4.25 Kuat Tekan Rerata Kolom 14 Hari dengan bahan Tambah Lem Beton	81
Gambar 4.26 Kuat Tekan Rerata Kolom 28 Hari dengan bahan Tambah Lem Beton	82
Gambar 4.27 Kuat Tekan Rerata Mortar Kontrol dirawat dalam Air Laut dan Air Tawar.....	83
Gambar 4.28 Kuat Tekan rerata Mortar dengan Bahan Tambah Lem Beton di Sayung dan Pucang Gading	84
Gambar 4.29 Kuat Tekan rerata Kolom di Sayung dan Pucang Gading	85

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 01 DOKUMENTASI PENELITIAN

Survei Tempat	L-01-01
Pra Percobaan (Laboratorium)	L-01-03
Pembuatan Mortar Pra Percobaan	L-01-05
Percobaan Utama 1	L-01-08
Percobaan Utama 2	L-01-11

LAMPIRAN 02 HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN MORTAR

Hasil Uji Compression test Mortar	L-02-01
A. Mortar Kontrol	L-02-01
1. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air laut Umur 7 hari	L-02-01
2. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air laut Umur 14 Hari	L-02-01
3. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Laut Umur 28 Hari	L-02-02
4. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Laut Umur 28 Hari	L-02-02
5. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Tawar Umur 7 Hari	L-02-02
6. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Tawar Umur 14 Hari	L-02-03
7. Hasil Uji Mortar Kontrol dirawat dengan Air Tawar Umur 28 Hari	L-02-03
B. Hasil Uji Mortar Umur 7 Hari	L-02-04
1. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.1%	L-02-04
2. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.25%	L-02-04
3. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.5%	L-02-05
4. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 1%	L-02-05
5. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.1%	L-02-06
6. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.25%	L-02-06
7. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.5%	L-02-07
8. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 1%	L-02-07
C. Hasil Uji Kolom Umur 14	L-02-08
1. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.1%	L-02-08
2. Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut	

	dengan bahan tambah Lem Beton 0.25%	L-02-08
3.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.5%	L-02-09
4.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 1%	L-02-09
5.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.1%	L-02-10
6.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.25%	L-02-10
7.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.5%	L-02-11
8.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 1%	L-02-11
D.	Hasil Uji Mortar 28 Hari	L-02-12
1.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.1%	L-02-12
2.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.25%	L-02-12
3.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Laut dengan bahan tambah Lem Beton 0.5%	L-02-13
4.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 1%	L-02-13
5.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.1%	L-02-14
6.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.25%	L-02-14
7.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 0.5%	L-02-15
8.	Hasil Uji Mortar dirawat dengan Air Tawar dengan bahan tambah Lem Beton 1%	L-02-15

LAMPIRAN 03 HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN KOLOM

	Hasil Uji Compression Test Kolom	L-03-01
A.	Kolom di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak	L-03-01
1.	Hasil Uji <i>Hammer Test</i> dirawat dengan Air Laut Umur 7 Hari	L-03-01
2.	Hasil Uji <i>Hammer Test</i> dirawat dengan Air Laut Umur 14 Hari	L-03-02
3.	Hasil Uji <i>Hammer Test</i> dirawat dengan Air Laut Umur 28 Hari	L-03-03
B.	Kolom di Perumahan Pucang Gading, Kabupaten Demak	L-03-04
1.	Hasil Uji <i>Hammer Test</i> dirawat dengan Air Laut Umur 7 Hari	L-03-04
2.	Hasil Uji <i>Hammer Test</i> dirawat dengan Air Laut Umur 14 Hari	L-03-05

3. Hasil Uji <i>Hammer Test</i> dirawat dengan Air Laut Umur 28 Hari.....	L-03-06
LAMPIRAN 04 TABEL ACUAN PERHITUNGAN <i>HAMMER TEST</i> TABEL : STRENGTH <i>HAMMER TEST</i>	L-04-01
LAMPIRAN 05 TABEL PENGUJIAN AIR Tabel Pengujian Kadar Air	L-05-01
LAMPIRAN 06 LEMBAR PLAGIASI..... LEMBAR SCAN PLAGIASI.....	L-06-01

