



BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Analisis Sempadan Sungai Pepe Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting Sungai Pepe
 - a. Dari hasil analisis masih terdapat banyak sekali daerah sempadan sungai terdapat tenda untuk berjualan dan terdapat banyak pohon tahunan yang akarnya berpotensi merusak dinding sungai.
 - b. Kondisi sempadan Sungai Pepe yang ada saat ini sudah mengalami penurunan fungsi, karena di beberapa kelurahan terdapat Bangunan pribadi di atas garis sempadan
2. Analisa sempadan sungai
 - a. Lebar sempadan Sungai Pepe berdasarkan hasil analisis dan pembahasan minimal adalah 15 m untuk yang tidak bertanggung dari bibir sungai dan 3 m dari kaki tanggul luar dengan sempadan 15 m untuk yang bertanggung tergantung kondisi sempadan tiap segmen.
 - b. Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Gandekan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2011.

5.2 Saran

Menimbang hasil penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah terhadap pemukiman yang berada di sempadan sungai agar pemanfaatan daerah sempadan sungai sesuai dengan peraturan yang ada
2. Segera dilakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan sempadan Sungai Pepe agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.
3. Dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan perencanaan *resettlement* agar tidak terjadi kembali pemanfaatan lahan sebagai permukiman.